12)


EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- ② Anmeldenummer: 80201140.3
- 2 Anmeldetag: 02.12.80

(5) Int. Cl.³: **F 27 B 7/34**, F 26 B 11/04, F 27 B 7/16, F 27 B 7/20

30 Priorität: 08.12.79 DE 2949479

- (1) Anmelder: METALLGESELLSCHAFT AG, Reuterweg 14 Postfach 3724, D-6000 Frankfurt/M.1 (DE) Anmelder: VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft, Werksgelände, A-4010 Linz (AT)
- Weröffentlichungstag der Anmeldung: 17.06.81
 Patentblatt 81/24
- ② Erfinder: Krüger, Gerhard, Dipl.-Ing., Im Rothkopf 1, D-6370 Oberursel (DE) Erfinder: Kepplinger, Werner, Dipl.-Ing., Lahholdstrasse 7, A-4020 Linz-Hart (AT)
- Benannte Vertragsstaaten: AT CH DE FR GB IT LI NL SE
- Vertreter: Fischer, Ernst, Dr., Reuterweg 14, D-6000 Frankfurt am Main 1 (DE)
- (54) Verfahren zum Trocknen und Kalzinieren von Schüttgütern.
- Das Schüttgut 16 wird in einem Drehrohr 1 in den an das Beschickungsende anschliessenden Teil zunächst Im Gegenstrom zu helssen Gasen geführt und durch direkten Wärmeaustausch getrocknet und gegebenenfalls vorkalziniert. Im anschliessenden Teil des Drehrohrs 1 ist in der Kalzinierzone ein Einschubkörper 3 angeordnet, der zwischen seiner Oberfläche und dem Drehrohr 1 einen ringförmigen Raum bildet. In diesen ringförmigen Raum wird das getrocknete Schüttgut transportiert und weitgehend auf der Oberfläche des Einschubkörpers 3 durch indirekten Wärmeaustausch kalziniert. In den Einschubkörper 3 werden heisse Gase 7 geleitet und strömen aus ihm in das Drehrohr 1.



EP 0 030 403 /

Verfahren zum Trocknen und Kalzinieren von Schüttgütern

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Trocknen und Kalzinieren von Schüttgütern im Drehrohr unter Gegenstromführung heißer Gase, wobei die Trocknung und gegebenenfalls Vorkalzination im direkten Kontakt mit heißen Gasen in dem an das Beschickungsende anschließenden Teil des Drehrohres erfolgt, die Kalzination durch indirekten Wärmeaustausch auf der Länge eines Einschubkörpers vor dem Austragsende des Drehrohrs erfolgt, und heiße Gase in den Einschubkörper geleitet werden und aus diesem in das Drehrohr strömen.

5

10

15

20

25

Beim Trocknen und Kalzinieren von Schüttgütern muß in vielen Fällen die Trocknung und evtl. die Vorkalzinierung langsam und/oder bei niedrigeren Temperaturen erfolgen, während zur Kalzinierung höhere Temperaturen erforderlich sind.

Aus der DE-PS 261 997 ist eine Trockentrommel bekannt, in der die heißen Gase und das Material im Gleichstrom geführt werden. In dem Drehrohr ist zunächst ein Heizrohr mit geringerem Durchmesser und dann ein Heizrohr mit größerem Durchmesser angeordnet. Das Material wird in den ringförmigen Raum chargiert. Ein Teil der heißen Gase wird in den ringförmigen Raum und der andere Teil in das Heizrohr geleitet. Das Drehrohr ist in einem feststehenden Gehäuse angeordnet, und die Abgase werden zur Wärmeausnutzung in dieses Gehäuse geleitet, durchströmen das Gehäuse im Gegenstrom und werden in den Kamin geleitet.

· 5

10

15

20

25

30

35

Bei diesem Verfahren treten die heißesten Gase mit dem kältesten Material in Berührung, das Drehrohr und das Heizrohr müssen entsprechend der Gastemperatur aus hitzebeständigem Stahl bestehen, und das Abgas kann eine Abkühlung des Drehrohrs bewirken.

Aus der DE-OS 14 33 860 ist ein Verfahren zur Herstellung von Gips bekannt, bei dem in einem Drehrohr ein zweites Rohr angeordnet ist, das Material in dem Ringraum bis zum geschlossenen Ende des Drehrohres wandert, dort in das innere Rohr eintritt und durch dieses in entgegengesetzter Richtung zu dessen Austrag wandert. Die heißen Gase werden im Gegenstrom und direkten Kontakt durch das Innenrohr und dann durch den Ringraum geleitet. In der Hochtemperaturzone besteht durch den direkten Kontakt die Gefahr der Überhitzung bei Betriebsschwankungen, die Vorrichtung ist sehr kompliziert und das lange Innenrohr muß aus Edelstahl bestehen.

Aus "Ullmann", 3. Auflage, 1951, Band 1, Seite 597 ist es bekannt, die Trocknung und Kalzination im GegenstromTrommeltrockner mit zentralem Rohr zum nachträglichen Beimischen von trockener Luft durchzuführen, wobei sich das
zentrale Rohr über den größten Teil des Drehrohrs bis in
den Anfang der Trockenzone erstreckt. Die heißen Gase
werden zum Teil durch den ringförmigen Raum und zum Teil
durch das Zentralrohr geleitet. Auch hier besteht durch
den direkten Kontakt im Ringraum die Gefahr der Überhitzung
und das Zentralrohr und das Drehrohr müssen aus Edelstahl
hergestellt werden.

Aus der AT-AS 7077/77 ist es bekannt, Aluminiumfluorid-Hydrate nach einer Vortrocknung in Stromrohrtrockner oder Tellertrockner in einer Wirbelschicht zu kalzinieren, oder die Kalzination in direkt oder indirekt beheizten Drehrohröfen oder einer außenbeheizten Wirbelschicht durchzuführen. In allen Fällen muß der Ofen aus Edelstahl 5

10

15

20

25

bestehen und bei direktem Kontakt besteht die Gefahr der Überhitzung.

Aus der FR-PS 927 063 ist es bekannt, die Vorwärmung im direkten Kontakt mit heißen Gasen und die weitere Aufheizung durch indirekten Wärmeübergang vorzunehmen. Dabei ist vom Austragsende ein Einschubkörper im Drehrohr angeordnet, in den heiße Gase eingeleitet werden und aus dem sie in das Drehrohr strömen. Der Einschubkörper besteht aus einem Innenrohr und einer Ausmauerung zwischen Innenrohr und Drehrohr. In dieser Ausmauerung sind sternförmig Kanäle an der Wand des Drehrohrs angeordnet, in die das Material eintritt und aus denen das Material am Austragsende des Drehrohrs ausgetragen wird. Die Nachteile dieses Verfahrens bestehen darin, daß die Kanäle einen sehr kleinen Durchmesser haben, die Transportgeschwindigkeit infolge des kleinen Durchmessers gering ist und dadurch die Durchsatzleistung ebenfalls gering ist. Dieses wird noch dadurch verschlechtert, daß die Kanäle nicht rund sind. Am Einlauf der Kanäle bildet sich ein Materialstau. Wegen dieses Materialstaus und der geringen Durchsatzleistung der Kanäle kann nur mit geringer Betthöhe im Drehrohr gearbeitet werden. Infolge des sich ergebenden hohen Füllungsgrades in den Kanälen und der sich daraus ergebenden schlechten Umwälzung tritt ein Wärmestau und die Gefahr von Überhitzung und Ansatzbildung ein. Die Wärmeübertragung von den Heizgasen auf das Material in den Kanälen ist schlecht und ungleichmäßig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Überhitzung in der Kalzinierzone mit möglichst geringem Aufwand mit Sicherheit zu vermeiden und eine gute Durchsatzleistung zu erzielen.

5

10

15

20

25

30

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß dadurch, daß die Kalzination durch indirekten Wärmeaustausch in einem ringförmigen Raum weitgehend auf der Oberfläche des Einschubkörpers erfolgt.

Der Einschubkörper ist zweckmäßigerweise als Zentralrohr ausgebildet, das an der Innenwand des Drehrohres durch Verbindungsstücke befestigt ist. In dem zwischen Einschubkörper und Drehrohr gebildeten ringförmigen Raum sind Hubschaufeln angeordnet, die das Material von unten mitnehmen und auf die Außenwand des Einschubkörpers rieseln lassen, so daß es in einer spiralförmigen Bahn durch den Ringraum zum Austrag bewegt wird. Die Innenwand des Drehrohrs in dem ringförmigen Raum kann feuerfest ausgekleidet werden. In der Trockenund gegebenenfalls Vorkalzinierzone können Hubschaufeln angeordnet sein. Die heißen Gase können durch Verbrennung direkt in dem Einschubkörper erzeugt werden. sie können aber auch in einer vorgeschalteten Brennkammer erzeugt werden. Durch den Ringraum können auch Schutzgase oder Reaktionsgase geleitet werden.

Eine vorzugsweise Ausgestaltung besteht darin, daß ein Teilstrom des Abgases des Drehrohrs in den Einschubkörper zurückgeleitet wird. Dadurch ist eine Verringerung und Regelung der Temperatur der Verbrennungsgase in einfacher Weise möglich, wenn keine vorgeschaltete Brennkammer verwendet wird. Wenn die direkte Beheizung bei einer beträchtlich niedrigeren Temperatur erfolgen muß, kann auch ein Teilstrom des Abgases in den, beschickungsseitig gesehen, ersten Teil des Einschubkörpers oder bis vor das Ende des Einschubkörpers geleitet werden.

Eine vorzugsweise Ausgestaltung besteht darin, daß der Einschubkörper mittels Hubschaufeln am Drehrohr befestigt ist, wobei die in Drehrichtung hinten liegende Kante jeder Hubschaufel mit dem Drehrohr verbunden ist und keinen Materialdurchfall gestattet, jede Hubschaufel mit dem Einschubkörper durch Verbindungsstücke verbunden ist, die das aus den Hubschaufeln fallende Material auf der Außenwand des Einschubkörpers herabrieseln lassen, und die Form der Hubschaufeln so gewählt wird, daß das von der Vorderkante herabfallende Material in möglichst gleichen Mengen auf beiden Seiten des Einschubkörpers herabrieselt. Dadurch wird eine gute und gleichmäßige Übertragung der Wärme auf das Material erzielt.

5

10

20

25

Eine vorzugsweise Ausgestaltung besteht darin, daß die Wärmeübertragung von den Heizgasen auf das Schüttgut während des indirekten Wärmeaustausches dadurch erhöht wird, daß der Einschubkörper auf der Innenseite mit Rippen oder Stiften versehen wird.

Eine vorzugsweise Ausgestaltung besteht darin, daß die durch den indirekten Wärmeaustausch pro Materialeinheit übertragene Wärmemenge durch Regelung des Füllungsgrades in dem ringförmigen Raum geregelt wird. Dadurch ist eine einfache und wirksame Regelung des Wärmeüberganges möglich.

Die Erfindung wird anhand der Figuren näher erläutert.

- Fig. 1 ist ein schematischer Längsschnitt durch ein Drehrohr
 - Fig. 2 ist ein schematischer Querschnitt durch die Kalzinierzone mit Auskleidung des Drehrohrs

```
ist ein schematischer Querschnitt durch die
                                                                                                             ist ein schematischer Querschnitt durch die Auskleidung des Drehrohrs.
                                          Das Drehrohr ist als Zentralrohr zangeordnet. In den
                                                     Das Drehrohr ist als Zentrairohr ziner verhindungs.

Einschubkörper ist das Zentrairohr ziner verhindungs.
                                                               Einschunkörper jst als Zentralrohr 3 über Verbindungs-
Riguren 1 und Runschaufeln 5 mit einem Transnerrohr 6 ver-
                                                                             Figuren 1 und 2 ist das Zentralrohr 3 über verbindungs-
Riguren 1 und Hubschaufeln 5 mit einem Innenrohr 2 anliegt.

Stücke 4 und Hubschaufeln Auskleidung 2 anliegt.

Stücke 4 an der feuerfesten Auskleidung 2 anliegt.
                                                                                     sticke 4 und Rubschaufeln 5 mit einem Innenrohr 6 ver-
sticke 4 und Rubschaufeln 5 mit einem Innehrichtung hint
bunden,
bunden,
bie Hubschaufeln 5 gind mit ihren in Drehrichtung hint
bie Hubschaufeln 5
                                                                                                bunden, des en der feuerfesten Auskleidung 2 anliegt. To der bunden, des en der feuerfesten hir in Drehrichtung nicht ihren in Drehrichtung for der Die Hubschaufeln mit dem Tonenrohr 6 vermunden. To der Die Hubschaufen mit dem Tonenrohr 6 vermunden. In Die Hubschaufen mit dem Tonenrohr 6 vermunden. In dem Tonenrohr 6 vermunden. In dem Tonenrohr 6 vermunden.
                  ete. 3
                                                                                                             Die Hubschaufeln 5 sind mit ihren in Drehrichtung hinter

Die Hubschaufeln mit dem Innenrohr Kanten der Hinachaufe

Liegenden Kenten mit dem 7 jegenden Kanten der Hinachaufe

Rigur 3 gind die hinter 7 jegenden Kanten der Hinachaufe
                                                                                                                      Liegenden Kenten mit dem Innerrohr 6 verbunden. In der Arannar 7 verbunden. In den Arannar 7 verbunden. Direkt mit dem Drahrohr 1 verbunden. Direkt mit dem Drahrohr 1 verbunden. Stiger 3 sind die Drahrohr 1 verbunden.
                                                                                                                                   Figur 3 sind die hinten liegenden Kanten der Hubschaufeln 7
verbunden. Durch den Brenner 1 verbunden. das Zentralrohr
5 direkt mit dem Casa arzanat. die durch das Zentralrohr
                                                                                                                                                5 direkt mit dem Drehrohr 1 verbunden. Durch des Zentralrohr
werden die heißen Gase erzeugt, die durch des Vorkalzinierzone
werden die heißen grocknungs- und gegebenenfalls
                                                                                                                                                         werden die heißen gase erzeugt, die durch das Zentralrohr on die heißen gase erzeugt, die durch das Zentralrohr on die heißen gase und gegebenenfalls Vorkalzinier on zwinonabscheider on die trocknungs- und gegebenen zwinonabscheider on die ind jiber Teitung a in einen zwinonabscheider on die trocknungs- und jiber Teitung a in einen zwinonabscheider on die trocknungs- und jiber Teitung a in einen zwinonabscheider on die trocknungs- und jiber Teitung a in einen zwinonabscheider on die trocknungs- und gegebenenfalls
                                                                                                                                                                     3 in die Trocknungs- und gegebenenfalls Vorkalzinierzone
5 in einen Zyklonabscheiden 3 in einen Zyklonabs
                                                                                                                                                                                strömen und über Leitung 8 in einen Zyklonabscheider 9

Leitung 8 in einen Zyklonabscheider 7.7 klon q

Beschickungsvorrichtung Zyklon q

die Beschickungsvorrichtung Zyklon q

dem Zyklon q

Ricklauf 11 aus dem Zyklon q

dem Zyklon q

zyklonabscheider 9

Zyklonabscheider 10 wird and alle programmen zu general aus dem Zyklon q

Zyklonabscheider 20

Zyklonabs
5
                                                                                                                                                                                           geleitet werden. Uber die Beschickungsvorrichtung Zyklon 9

Werden. Uber die Beschickungsvorrichtung Zyklon 9

Werden. Uber die Beschickungsvorrichtung 17 wird

die Beschickungsvorrichtung 17 wird

die Beschickungsvorrichtung 17 wird

in Reihäuft in Indention 12 wird

das frische Material ein Gehläus dar in Gehläus das Gehargient.
                                                                                                                                                                                                      das frische Naterial und der Rücklauf über Leitung 13 wird im das frische Naterial ein Gebläge Rohr 14 als Mischluft im chargiert. 12 stellt ein das Rohr 14 als Mischluft im chargiert. 12 ateals durch das Rohr
                                                                                                                                                                                                                 chargiert. 12 stellt ein Genläse dar 14 als Mischluft un ther leitung 13 wir ein Genläse dar 14 als Mischluft un ther das Rohr 14 als Mischluft un ther den gell des Abgases durch das Zentralrohr 3 calaitet ther ein genläse dar 7 herum in das Zentralrohr acht den Brenner 7 herum in das Zentralrohr den Brenner 7 herum das Zentralrohr das Rohr den Brenner 7 herum das Zentralrohr das Rohr den Brenner 7 herum das Zentralrohr das Rohr das Rohr
                                                                                                                                                                                                                            ein Teil des Abgases durch das Rohr 14 als Mischluft um das Rohr 14 als Mischluft um Jein Teil des Abgases durch das Zentralrohr 3 geleitet. Des Mar den Brenner 7 herum in das restliche Abgas abgeführt. Des Mar den Brenner 15 wird das restliche Abgas abgeführt.
                                                                                                                                                                                                                                      den Brenner 7 herum in das Zentralrohr 3 geleitet. Uber und gege den Brenner 7 herum in das restliche Abgas abgeführt. und gege Leitung 15 wird das restliche nrocknungszone und gege Leitung 16 wandert durch die nrocknungszone Leitung terialbett.
                                          10
                                                                                                                                                                                                                                                 Leitung 15 wird das restliche Abgas abgerührt. Das Mar
terialbett 16 wandert durch die Kalzinierzone. die strangen die kalzinierzone.
                                                                                                                                                                                                                                                          terialbett vorkalzinierzone in die kalzinierzone, wird benenfalls vorkalzinierzone in die kalzinierzone und gege-
terialbett vorkalzinierzone in die kalzinierzone vird
benenfalls vorkalzinierzone des zentralrohres zerstreckt.
                                                                                                                                                                                                                                                                     benenfalls vorkalzinierzone in die Kalzinierzone, die sich benenfalls vorkalzinierzone in die Kalzinierzone, die Sich Wilter in die Kalzinierzone, die Sich K
                                                                                                                                                                                                                                                                                  iber die Länge des Zentralrohres 3 erstreckt und böscht sich 5 erfaßt und böscht sich 5 erfaßt und böschungswinkel seinem Böschungswinkel des Waterial von den Hubschaufer seinem Böschungswinkel das Waterial vondenkanten unter seinem Böschungswinkel
                                                                                                                                                                                                                                                                                             das Waterial von den Hubschaufeln 5 erfeßt und böscht sich der Hubschaufeln 5 erfeßt und böscht sich 17. daren 17. daren 17. daren and den freien vorderkanten unter seinem 77. daren 17. daren and den freien proderkanten unter seinem die 7. nien 17. daren and den freien processionen die 7. daren daren daren daren daren processionen daren dar
                                                                                                  15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        an den freien vorderkanten unter seinem Böschungswinkel ist durch die Linien fällt enten enter durch die Linien fällt enten enter durch die Linien fällt enter enter durch die Der Böschungswinkel ist durch des Drahrohre 1 fällt enter enter des Drahrohre 1 fällt enter ent
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     auf. Der Böschungswinkel ist durch die Linien 17 darge-
ein meil des
stellt. Bei der Stellung der Hubschaufeln 5 ein meil des
stellt. Bei der Stellung der
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                stellt. Bei der Drehbewegung des Drehrohrs ein Teil des Treil des Treil der Hubschaufeln 5 ein Timfang des Hubschaufeln 6 ein Timfang des Hubschaufeln 6 ein Timfang des Frechend der Stellung der Hubschauf ihrer den Timfang des Sprechend des Stellung der Hubschauf des Stellung des Hubschauf des Sprechend des Stellung des Sprechend des Sprechend des Sprechend des Stellung des Sprechend des Sprech
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sprechend der Stellung der Hubschaufeln 5 ein Teil des waterial und rieselt über den waterial Naterials dosiert heraus heran Rei 18 wird das Materials Materials heran rentralrohres
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Materials dosiert heraus und rieselt über den Umfans des Waterial vorher eine Kindzone
Materials dosiert heraus und rieselt über den Umfans des Waterials wird das Materials herab. Bei 18 wird das Materials vorher eine Kindzone
Zentralrohres zust auch möglich.
                                                                                                                                                         20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zentralrohres 3 verteilt herab. Bei 18 wird das Material vorher eine Kühlzone ausgetragen. Es ist auch möglich, vorher eine Kühlzone ausgetragen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            AUSTUNTUNGS DELS DIEL teils indirekt beheiztes Drehrohr einer keils indirekt beheiztes beheiztes
                                                                                                                                                                                                                 25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 anzuschließen.
                                                                                                                                                                                                                                                                       30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Austührungsbeispiel
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                35
```

5

10

15

20

25

30

35

Pilotanlage wurde mit 70 kg/h Aluminiumfluorid-Trihydrat mit einem freien Feuchtegehalt von 6 % beschickt. Nach einer mittleren Verweilzeit von 29,6 min bei einer Ofendrehzahl von 6,8 Upm verließen den Ofen am Produktaustrag 39,4 kg/h kalziniertes Aluminiumfluorid mit einem AlF₃-Gehalt von über 97 % und einem Glühverlust von 0,3 bis 0,4 %. Die Gesamtlänge des Drehrohres betrug 5 m, von denen 3,8 m direkt und 1,2 m indirekt beheizt waren. Der Stahlrohrmantel hatte einen Durchmesser von 650 mm und war mit einer tonerdereichen Stampfmasse ausgekleidet. Der freie Innendurchmesser betrug 430 mm. Am Produktaustragsende war ein zylindrisches Innenrohr aus Stahl mit acht innenliegenden Hubschaufeln eingebaut, die ihrerseits das Zentralrohr aus hitzebeständigem Edelstahl tragen. Der Außendurchmesser des Zentralrohres für die indirekte Gutbeheizung betrug 300 mm. Das zur Wärmebehandlung des Gutes erforderliche Heißgas wurde durch die Verbrennung von 5,5 kg/h Heizöl erzeugt. Die Heißgastemperatur betrug ca. 1200°C. Bei einer großtechnischen Anlage könnten unter diesen Umständen durch Rauchgasrückführung zur Einstellung der Heißgastemperatur ca. 10 % der Brennstoffmenge eingespart werden. Am Übergang von der indirekt zur direkt beheizten Zone betrug die Gastemperatur noch 890°C und beim Verlassen des Ofens am Produkteintrag noch 250°C. In einem nachgeschalteten Zyklon wurden mitgerissene Staubpartikel aus dem Gasstrom abgeschieden und mit dem Aufgabegut dem Ofen wieder zugeführt. Ein Ventilator diente zur Erzeugung des erforderlichen Unterdrucks im System und führte das Abgas der Atmosphäre zu.

Die Vorteile der Erfindung bestehen darin, daß eine Überhitzung des Materials in der Kalzinierzone mit einfachen Mitteln vermieden wird, das Drehrohr aus Normalstahl hergestellt werden kann, der Einschubkörper dünnwandig ausgeführt werden kann, da er statisch kaum beansprucht wird, dadurch der Wärmedurchgang verbessert wird,

;;"

eine weitgehende Optimierung des Wärmeüberganges möglich ist, und der Einschubkörper leicht ausgewechselt werden kann.

Patentansprüche

5

10


15

20

- 1. Verfahren zum Trocknen und Kalzinieren von Schüttgütern im Drehrohr unter Gegenstromführung heißer
 Gase, wobei die Trocknung und gegebenenfalls Vorkalzination im direkten Kontakt mit heißen Gasen in dem
 an das Beschickungsende anschließenden Teil des Drehrohrs erfolgt, die Kalzination durch indirekten
 Wärmeaustausch auf der Länge eines Einschubkörpers
 vor dem Austragsende des Drehrohrs erfolgt und heiße
 Gase in den Einschubkörper geleitet werden und aus
 diesem in das Drehrohr strömen, dadurch gekennzeichnet,
 daß die Kalzination durch indirekten Wärmeaustausch
 in einem ringförmigen Raum weitgehend auf der Oberfläche des Einschubkörpers erfolgt.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß ein Teilstrom des Abgases des Drehrohrs in den Einschubkörper zurückgeleitet wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, <u>dadurch gekenn-zeichnet</u>, daß der Einschubkörper mittels Hubschaufeln am Drehrohr befestigt ist, wobei die in Drehrichtung hinten liegende Kante jeder Hubschaufel mit dem Drehrohr verbunden ist und keinen Materialdurchfall gestattet, jede Hubschaufel mit dem Einschubkörper durch Verbindungsstücke verbunden ist, die das aus den Hubschaufeln fallende Material auf der Außenwand des Einschubkörpers herabrieseln lassen, und die Form der Hubschaufeln so gewählt wird, daß das von der Vorderkante herabfallende Material in möglichst gleichen Mengen auf beiden Seiten des Einschubkörpers herabrieselt.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, <u>dadurch</u>
 <u>gekennzeichnet</u>, daß die Wärmeübertragung von den Heizgasen auf das Schüttgut während des indirekten

Wärmeaustausches dadurch erhöht wird, daß der Einschubkörper auf der Innenseite mit Rippen oder Stiften versehen wird.

5 5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die durch den indirekten Wärmeaustausch
pro Materialeinheit übertragene Wärmemenge durch
Regelung des Füllungsgrades in dem ringförmigen Raum
geregelt wird.







Fig.3





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

	EINSCHLÄ	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.')		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokumen maßgeblichen Teile	ts mit Angabe, soweit erforderlich, der	betrifft Anspruch	
х	FR - A - 927 06 A. VALUY) * Figur 1; Se bis zum Ene	eite 2, Zeil e 18	1,2,5	F 27 B 7/34 F 26 B 11/04 F 27 B 7/16 7/20
	FR - A - 700 63 GERLACH) * Figur 1 und	 33 (EISENWERK A.	1,2,5	
	rigar unc			
		32 (STE. D'ETUDES)	1-4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl)
	* Figur 1; Se Spalte, Zei bis zum End	eite 2, rechte le 82 bis Seite 3, le *		F 27 B F 2 6 B
A	<u>US - A - 1 959</u> * Figur 1 *	061 (R.R. PERKINS)		
A	<u>US - A - 1 431</u> * Figuren 2,3	037 (W.E. PRINDLE)		
A	* Seite 1 bis	4 (H. DE MEIJER) rechte Spalte, nsprüche 1,2 *		KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund
AD	DE - C - 261 99	 <u>7</u> (F. HAAS)		O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kalidianand Appeldung
	* Das ganze D	okument */.		E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patent-
X	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		familie, übereinstimmendes Dokument	
Recherche				WALLENEY



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

	EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.3)	
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der Maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	Service Fold (NE CF.)
AD	DE - A - 1 433 860 (M. DE MONTER- DE) * Figuren; Ansprüche 3-7 *		
AD	ULLMANNS ENCYKLOPADIE DER TECHNISCHEN CHEMIE, 3. Auflage, Band 1, 1951, München, Berlin, DE, URBAN et al.: "Chemischer Appara- tebau und Verfahrenstechnik"		
	an es es es		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.3)
	·		•

EPA Form 1503.2 06.78